Die Beregnung der Sektorsteuerung spiegelt nicht die Realität wider / beregnet falsch – was tun?

Die Beregnung der Sektorsteuerung spiegelt nicht die Realität wider – was tun?

Wenn der tatsächliche Beregnungsverlauf nicht mit der Darstellung in der Raindancer App übereinstimmt, muss dies dringend abgestellt werden. Eine falsche Anzeige kann sonst dazu führen, dass Flächen falsch oder gar nicht beregnet werden.

Die wahrscheinliche Ursache hängt davon ab, ob es sich um eine neue oder eine bereits bewährte Installation handelt:

Nach einer Neuinstallationen

Meist liegt eine **falsche Nullpunkteinstellung** vor. Das System muss wissen, wie die Sektorsteuerung installiert ist – insbesondere, auf welcher Seite sich der Umschalthebel befindet (unter der Kanone, z. B. Komet, oder hinter der Kanone, z. B. Nelson).

Anleitung zur Kalibrierung: Inbetriebnahme der Sektorverstellung

Bei älteren Geräten (bisher fehlerfrei mit gleichen Einstellungen gelaufen)

Eine falsche Nullpunkteinstellung ist unwahrscheinlich, da diese sich nicht von selbst ändert. Wahrscheinlicher ist ein **Defekt an einem Positionssensor oder einem Motor**.

Anleitung zur Fehlerdiagnose: Problemlösungen bei der Sektorverstellung

Bitte beachten: Alle Fehlermeldungen der Sektorverstellung sollten ernst genommen werden – kann die Anschlagposition nicht sichergestellt werden, stimmt die Anzeige in der App möglicherweise nicht mehr mit der Realität überein.

Bei anhaltenden Problemen wenden Sie sich bitte an den Raindancer-Kundensupport.

Version #2
Erstellt: 7 Juli 2026 16:54:36 von Frank Dühnelt
Zuletzt aktualisiert: 8 Juli 2026 21:00:00 von Frank Dühnelt