

# Der Regner hat die Fläche erkannt, aber die Grenzen werden von der Sektorsteuerung nicht berücksichtigt – woran kann das liegen?

Wenn die Fläche korrekt erkannt wurde, die Sektorsteuerung sich aber nicht an den Grenzen ausrichtet, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte:

1. **Ist die Sektorsteuerung eingeschaltet?** Kontrollieren Sie den Knopf an der blauen Box – im eingeschalteten Zustand ist er spürbar eingedrückt.
2. **Steht die Sektorsteuerung in der App auf „Auto“?** Nur im Auto-Modus richtet sie sich automatisch an den Feldgrenzen aus.
3. **Zeigt der Regner Druck an?** Ohne anliegenden Druck beginnt die Regelung nicht.
4. **Geben Sie der Steuerung etwas Zeit:** Nach dem Start eines Einsatzes kann es einige Minuten dauern, bis die Sektorsteuerung anfängt zu regeln.

Sind alle vier Punkte erfüllt und die Grenzen werden weiterhin nicht berücksichtigt, wenden Sie sich gern an unser Support-Team.

---

Version #1

Erstellt: 30 Juni 2026 17:39:53 von Frank Dühnelt

Zuletzt aktualisiert: 30 Juni 2026 17:40:06 von Frank Dühnelt