

# Meine Anschläge sind in der App als „blockiert“ markiert. was ist zu tun?

„Blockiert“ ist in der Regel ein Hinweis auf einen schwerwiegenden Fehler. Gehen Sie die folgenden Punkte der Reihe nach durch:

1. Anschläge ausgekoppelt prüfen Bewegen sich die Anschläge im ausgekoppelten Zustand leicht von Hand? Falls nein → mechanisches Problem suchen und beheben.
2. Anschläge eingekoppelt prüfen Schalten Sie die Motorbox ein und beobachten Sie, ob sich die Anschläge bewegen.
3. Nur ein Anschlag bewegt sich → Ein Austauschmotor ist erforderlich. Kontaktieren Sie Ihren Händler.
4. Beide Anschläge bewegen sich, aber der Fehler bleibt bestehen → Die Ursache ist wahrscheinlich ein defekter Hallgeber. Auch hier ist ein Austauschmotor die einfachste und langfristig stabilste Lösung. Kontaktieren Sie Ihren Händler.

---

Version #1

Erstellt: 8 Juni 2026 12:09:22 von Vincent von der Heyde

Zuletzt aktualisiert: 8 Juni 2026 12:27:45 von Vincent von der Heyde