

Wo wird das Netzteil eingesteckt?

Ziehen Sie zunächst den **Drucksensor** ab und stecken Sie das **Netzteil** anschließend in den frei gewordenen Anschluss.

Bitte beachten: Ein vollständiges Laden des Moduls dauert etwa **12-24 Stunden**. Planen Sie also genügend Zeit ein, bevor das Modul wieder einsatzbereit sein soll.

Version #1

Erstellt: 30 Juni 2026 17:12:41 von Frank Dühnelt

Zuletzt aktualisiert: 30 Juni 2026 17:13:08 von Frank Dühnelt